


	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

ANEXOS FOTOGRAFICOS

Se presenta a continuación anexos fotográficos del proyecto de la reparación del muelle



Anexo f1: inicio demolición fender N27, ya se empieza a ver desgaste del acero.



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Anexo f2: se evidencia desgaste del acero.



Anexo f3: Acero de refuerzo restaurado con sand blasting y una capa de Sika armotec 110. Refuerzo adicional.



**Informe de Prácticas Profesionales como Opción
de Grado**



Anexo f4: Formaletas instaladas en el fender N27.



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Anexo f5: aplicación de Sikadur 32 en la superficie demolida.



Anexo f6: Vaciado de concreto y vibrado.



Anexo f7: fin del vaciado y formaleta para postura del bolardo.



Informe de Prácticas Profesionales como Opción
de Grado



	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	---	---

Anexo f8: demolición de grietas en las paredes laterales del fender N27.



Informe de Prácticas Profesionales como Opción
de Grado



	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	---	---

Anexo f9: aplicación imprenta de MEGAMIX II para adherencia del mortero.



Anexo f10: Resane de grietas con MEGAMIX II.



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

Anexo f11: aplicación de CONCENTRADO.




Anexo f12: Instalación de bolardo en estructura, se fundió con sika grout.



Anexo f13: Entrega final del Fender N27 restaurado.



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	---	---

Anexo f14: Bordillo en mal estado.



**Informe de Prácticas Profesionales como Opción
de Grado**



	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	---	---

Anexo f5: Demolición de tramo de bordillo.



**Informe de Prácticas Profesionales como Opción
de Grado**




	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	---	---

Anexo f16: Armado de acero refuerzo, postura de estribo anclado.



Informe de Prácticas Profesionales como Opción
de Grado



	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	---	---

Anexo f17: aplicación productos protectores al acero de refuerzo, aplicación desoxidante.



**Informe de Prácticas Profesionales como Opción
de Grado**



REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	---	---

Anexo f18: Postura de formaletas para tramo de bordillo.



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	---	---

Anexo f19: vaciado de concreto estructural de 3500 PSI para bordillo.




Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	---	---


Anexo f20: Curado por 7 días de bordillo con ayuda de saco de fique



Anexo f21: Demolición de grietas en placa muelle.



**Informe de Prácticas Profesionales como Opción
de Grado**



	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	---	---

Anexo f22: Aplicación primera capa de concentrado.



Informe de Prácticas Profesionales como Opción
de Grado



	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	---	---

Anexo f23: Resane de grietas con megamix II.



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	---	---

Anexo f24: aplicación de capa exterior de concentrado.



Anexo f25: Curado de grietas resanas, se utilizan bolsas plásticas para mantenerlas húmedas.